

INTERRUPTOR DE LUZES COM REOSTATO E FAROL NEBLINA TRASEIRA – VW

Em caso de necessidade é possível substituir o interruptor de Luzes original da montadora (interruptor rotativo), código 373 941 534G, pelo interruptor KOSTAL código 4052327 ou original código 377 941 534C, pelo KOSTAL código 4052333. O conector original garante que o novo interruptor se encaixe perfeitamente, sem qualquer adaptação.

Para se certificar de que o problema está realmente no interruptor, poderá ser necessário diagnosticar se os sinais de entrada e saída estão corretos, e para isso, veja abaixo o diagrama elétrico da peça.


INTERRUPTOR DE LUZES – ROTATIVO

KOSTAL: 4052327 - ORIGINAL 373 941 534G – Iluminação Verde
KOSTAL: 4052333 - ORIGINAL 377 941 534C – Iluminação Vermelha



APLICAÇÃO: GOL / PARATI / SAVEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PINOS:

58L = Lâmpada de posição esquerda.	30 = Positivo "12".
58R = Lâmpada de posição esquerda.	31 = Terra "Negativo".
SRA = Não utilizar.	58D = Dimmer.
B = Positivo "12v".	56 = Ramificação farol baixo.
TFL = Não utilizar.	Xr = Entrada positivo farol de neblina.
Xz = Pós ignição.	NL = Saída positiva para farol neblina dianteira.
56D = Não utilizar.	NSL = Saída positiva para farol neblina.
56 = Saída do interruptor de luzes para alimentação das luzes baixo.	

DICAS:

- Conferir sempre se o código do interruptor KOSTAL é o mesmo correspondente com o original;
- Para o correto diagnóstico, utilize equipamentos adequados para a função, como multímetros e LED eletrônico de polaridade;
- Nunca utilize lâmpadas halógenas ou similares para realizar testes, pois essa ação pode danificar módulos eletrônicos do veículo.

Lembramos que o item não é passível de adaptações, por isso, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos decorrentes de erro de aplicação, modificações ou reparos realizados. Em Caso de dúvidas, entre em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825 / (11) 2139-6165**, pelo e-mail sac@kostal.com ou também via **WhatsApp (11) 99191-6445**.